


# سینگر سلائی میشین

مادٹل ۱۰۹ اپچ

کے استعمال کے متعلق

ہدایات



## صبار کمباد

اب آپ ایک اعلیٰ درجہ کی سینگر مشنین ماؤنٹ ۱۱۰.۹ بیچ کے مالک ہیں یہ مشنین  
آپ کو مبارک ہوا درہ ہمیں امید ہے کہ آپ اس مشنین کی عمدہ سلائی  
اور اعلیٰ کام سے پوری طرح مطئن ہوں گے ۔  
سادہ سلائی کرنی ہو یا کشیدہ کاری آپ سینگر مشنین کی کارکردگی ہنایت عمدہ  
پائیں گے ۔  
ہمارا مشورہ ہے کہ مشنین استعمال کرنے سے پہلے اس کی بے شمار خوبیوں سے  
واقعیت حاصل کرنے کے لئے اس کتاب پر کامطا عذر فرمائیں ۔ اس سے آپ  
کو بہت سی مفید معلومات حاصل ہوں گی ۔

## متد رجات

۱۔ اپنی مشین کے متعلق واقفیت حاصل کیجئے

اہم پرنسے اور ان کے کام

۲۔ سلسلتی کی تیاری

ابتدائی کام

مشین چلانا

مشین میں دھاگہ ڈالنا

پھر کا دھاگہ

سوئی میں دھاگہ ڈالنا

پھر کا دھاگہ باہر نکالنا

مشین کو کپڑے کے مطابق تیار کیجئے۔

سوئی اور دھاگے کا صحیح انتخاب

سوٹیاں

سوئی تسلیل کرنا

دھاگے کے تھجوا کو صحیح رکھنے کا طریقہ

سوئی کا دھاگہ۔ پھر کا دھاگہ

دباویں کی بیشی کے لئے

ٹانکوں میں کی بیشی کے لئے

۳۔ سلسلی

بھیجنے کرنا

سلائی کے دوران کپڑے کو ستمانے کا طریقہ

بھیجنے ختم کرنا

گولائی میں سلائی

پروپی سلائی

فاث ڈالنا

سادہ طریقہ مسلسل سلائی

۴۔ آزاد سلسلی

تیاری

کشیدہ کاری کے فریم کی مدد سے رو

ٹفرے اور ڈیزائن بنانا

۵۔ مشین کی صفائی اور دیکھ بھال

صفائی اور تسلیل بننا


چند مفید اشارے

فہرست

گارمنٹی

۱۔ اپنی سلائی مشین کے متعلق واقفیت حاصل کیجئے

## اہم پُرڈے



## ۰۰۰ اور ان کے کام

- ۱۔ دباؤ کا پیچ - کپڑے پر مثین کے پیر کے دباؤ میں کمی میشی کرنے میں مدد دیتا ہے۔
- ۲۔ دھاگے کالیور - سوئی میں دھاگے کی روائی کا ذمہ دار ہے۔
- ۳۔ پس اٹھانے والا پروزہ - مثین کی پشت پر نصب شدہ یہ پروزہ پر اٹھانے یا نیچا کرنے کے کام آتا ہے۔
- ۴۔ دھاگہ کسٹنے والا پروزہ - نمبر وں والائی پروزہ مطلوبہ سلائی کے لئے دھاگے کو فٹ کرتا ہے۔
- ۵۔ دھاگہ کاٹنے والا - آسانی کے ساتھ دھاگہ کاٹ دیتا ہے۔
- ۶۔ پیچ - کپڑے کو دنائے پر رباتہ رکھتا ہے۔
- ۷۔ سلائیٹ پلیٹ - پھر کی نکانے اور نکالنے کے لئے پلیٹ آگے پیچھے کی جاتی ہے۔
- ۸۔ دنائے - سلاٹی کے وقت کپڑے کو گھلاتا ہے۔
- ۹۔ جامد پلیٹ - دنائون کے قریب کام کے لئے جگہ مہیا کرتا ہے۔ اور نیچے کے پروزون کو محفوظ کرتا ہے۔
- ۱۰۔ نکانی لگانے کی کیل - مختلف سائز کی نکالیں نکانی جاسکتی ہیں۔
- ۱۱۔ پہمیتہ - دھاگے کے لیور اور سوئی کی حرکت کو کنٹرول کرتی ہے اسے ہمیشہ اپنی طرف گھما دیتے۔
- ۱۲۔ پھر کی میں دھاگہ بھرتے والا پروزہ - اس میں پھر کی نصب کر کے دھاگہ بھرا جاتا ہے۔ اور پھر کی پوری بھرنے کے بعد خود بخونکل آتی ہے۔
- ۱۳۔ ٹانکا چھوٹا بڑا کرنے والا پروزہ - اس پر درج شدہ نمبر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک اپنے میں کتنے ٹانکے لگتے ہیں۔
- ۱۴۔ اور اس پر زے کی درسے الٹی سلاٹی بھی کی جاسکتی ہے۔
- ۱۵۔ تاگر پھر کی اچھی طرح بھری جاسکے۔
- ۱۶۔ نکانی کے لئے کیل - پھر کی میں دھاگہ بھرتے وقت نکانی اس میں نکالی جاتی ہے۔
- ۱۷۔ سوئی کسٹنے والا پیچ - سوئی کو مضبوطی سے اپنی جگہ برقرار رکھتا ہے۔


## ۲۔ سلامٹ کے تیاری

ابتدا کام  
مشین چلانا  
پائیان کا استعمال


ابتدا میں پائیان استعمال کرنا شاید مشکل محسوس ہو اس لئے سلامٹ شروع کرنے سے پہلے اس کے استعمال کے متعلق واقفیت حاصل کر لینی چاہیئے۔  
 ۱۔ پہلے پہیہ کو کہ کر گواری کو ڈھینلا کریں۔  
 ۲۔ پھر دونوں پاؤں پائیان پر رکھیں۔  
 ۳۔ پہیہ کو اپنی طرف کھائیں اور پائیان کی حرکت کے ساتھ ساتھ پاؤں آہستہ آہستہ ہلائیں۔ یہ مشق اس وقت تک جاری رکھیں جب تک آپ صرف پروں کی حرکت سے مشین چلانے کے قابل نہ ہو جائیں۔  
 چلانے کے لئے پہیہ کو ہمیشہ اپنی طرف حرکت دیں۔  
 ہر پہیتہ کو پہ کر کر گواری کو کھٹک لیں۔

پہیتے کی گواری

پہیتے




پائیان



### ہینڈل کا استعمال

- ۱۔ سپریگ والی چھنپنی کو کھینچ کر دستی ہینڈل کو خانے میں رکھاں۔
- ۲۔ ہینڈل کو (دھاگہ نگاشے بغیر) دوسری طرف ٹھہراتے ہوتے میں چلا دیں۔ بہاں تک کہ کپڑے کے موشین کی سوئی کے لیے سچے سے گزارنے کی مشتمل ہو جائے۔
- ۳۔ قبضہ کو تصویر میں دکھان ہوئے جگہ پر لگا کر پہنچ نہ کریں۔



### الیکٹریک موتر اور کنٹرولر کا استعمال

موشین کا پلگ لگانے سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیں کہ موتر پر جو ولٹیج دسج ہے۔ وہ آپ کے ہاتھ نصب شدہ میٹر پر درج شدہ ولٹیج کے دائرے کے اندر ہے۔ اس بات کا اطمینان کرنے کے بعد پلگ ساکٹ میں لگا دیں۔ موشین چلانے کے لئے سیمیڈ کنٹرولر کا پیٹل دبای دیں۔ جتنے زور کے ساتھ آپ پیٹل دبائیں گے اُسی رفتار سے موشین سلاٹی کرے گی۔

## مشین میں دھاگہ ڈالنا

آپ کی سلائی مشین دو دھاگوں سے سلاٹی کرتی ہے اور والا دھاگہ نکلی سے آتا ہے اور سوئی میں پروردیا جاتا ہے۔  
بچے والا دھاگہ اُس پھر کی میں سے نکلتا ہے جو آپ نکلی کے دھاگے سے بھتے ہیں۔

### پھر کے کا دھاگہ



پھر کی نکالنا۔

۱۔ پہنچتے کو اپنی طرف گھایتے یہاں تک کہ سوئی خوب اونچی ہو جائے۔


۲۔ سلاٹ پیٹ کھویں۔

۳۔ آٹھ باتوں سے ڈبی کا کنڈا اکھویں اور ڈبی باہر نکال بچے۔

۴۔ کنڈا اچھوڑ دیجئے اور پھر کی کو گبی میں سے نکال بچے۔







پھر کی کا خول نکالنا






پھر کی نکالنا

پھرکی میں دھاگہ سچرنا۔

- ۱۔ پہتے کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کر گراری کو ڈھیلا کریں۔ گراری اپنی طرف گھاییں توڈھیلی ہو جائے گی۔
- ۲۔ خالی پھرکی کو تکلے پر لگا دیجئے۔
- ۳۔ پھرکی بھرنے والے آٹے کو دبابرکہ سخنی کے ساتھ لگائیں۔
- ۴۔ دھاگے کی نسلکی کو نیچے والی کیل میں لٹائیں۔ دھاگے کو کسے والے پر زے میں سے گزاریتے اور پھرکی کے پہلویں بنے ہوئے سوراخ میں سے گزار کر لپیٹ دیجئے۔ دھاگہ اندر سے باہر کی طرف نکالیں۔
- ۵۔ تصویر میں دکھاتے ہوئے طریقے سے دھاگے کو پکڑ دیئے اور میثین چلایئے۔ پھرکی بھرنے کے بعد مزید دھاگہ پلنباشد ہو جائے گا۔
- ۶۔ مشین بند کر دیجئے اور پھرکی کو نکال لیجئے اور پہتے کی گراری کو کس دیجئے۔



پھرکی میں دھاگہ سچرنا



پھر کی کی ڈبی میں سے دھاگہ نکالنا


## پھرکی کی ڈبی میں سے دھاگہ نکالنا

- پھرکی کو ایسے پکڑیجئے کہ اس کا دھاگہ تصور میں رکھائے جوئے طریقے سے کھل جائے۔ اس کے بعد پھرکی کی ڈبی میں ڈال دیجئے۔
- دھاگے کو شکاف میں ڈالیجئے۔ سپرنگ کے نیچے سے گزار کر آخر میں سوراخ سے نکال دیجئے اور کوئی تین آنچ دھاگہ خول میں سے باہر نکال دیجئے۔


## پھرکی کی ڈبی واپس ڈالنا

- سوٹی کو پورا اونچا کیجئے۔
- ڈبی کو چھخنی سے پس کر سندھ پر اس طرح رکھیجئے کہ ڈبی بالاتی شکاف میں بیٹھے جائے۔
- چھخنی کو چھوڑ دیجئے اور پھرکی کی ڈبی کو اندر دیا جائے۔ یہاں تک کہ وہ لیک تی آواز کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھ جائے۔ اس کے بعد سلاپید پلیٹ بند کر دیجئے۔

## پھرکی کی ڈبی واپس ڈالنا




## مشین میں دھاگہ ڈالنا



## سوئی میں دھاگہ ڈالنا

- ۱۔ ہلقی کو اپنی طرف گھمائتے تک سوئی اونچی ہو جاتے۔
- ۲۔ دھاگہ کی نہی کوکیل پر لٹکائیے اور تصویر میں دکھائے ہوئے طریقے سے مختلف پرزوں میں سے دھاگہ گزاریں۔
- ۳۔ سوئی میں دھاگہ اپنے بائیں سے دائیں طرف ڈالیں اور ناکہ میں سے دھاگہ گزار کر کوئی تین اندازہ باہر نکال لیجئے۔







سوئی میں دھاگہ ڈالنا

## پھر کی کا دھاگہ باہر نکالنا

اب جبکہ آپ پھرک میں دھاگہ بھر جائے ہیں اور سوٹی میں دھاگہ ڈال لیا ہے۔ آپ کو جامد پلیٹ تک سروخ میں سے پھر کی کا دھاگہ باہر نکالنا ہے۔

- سوٹی کے دھاگے کو بائیں ہاتھ سے پکڑیے اور پہیتہ کو آہستہ آہستہ اپنی طرف گھایشی تک سوٹی پلیٹ میں داخل ہو جائے۔



- پہیتہ گھاتے جائیے اور سوٹی کا دھاگہ پکڑے رکھئے یہاں تک کہ سوٹی رو براہ اور آجائے اور اپنے ساتھ پھر کے دھاگے کو بھی اور پر لے آئے۔

- مُڑے ہوتے دھاگے کو انگلیوں سے سمجھا لیجئے۔

- سوٹی اور ڈبل کے دھاگوں کو مشین کے پیر کے نیچے سے گزار کر دائیں طرف کھینچ لیجئے۔

اب مشین سلاتی کے لئے تیار ہے۔


## ہشتین کو کپڑے کے مطابق تیار کرنا سوئی اور دھاگے کا صحیح انتخاب کرنا۔

آپ جس قسم کا پٹا سینا چاہیں اس کے مطابق سوئی اور دھاگہ استعمال کریجئے۔ مندرجہ ذیل حاکہ اس سلسلے میں مناسب رہنمائی کر سکتا ہے۔ سلسلہ شروع کرنے سے پہلے اس پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ اور اس بات کا خیال رکھئے کہ کپڑے کی مناسبت سے دھاگہ اور سوئی استعمال کی جا رہی ہے۔


### کپڑے، سوئی، دھاگے اور ٹانکوں کا خاکہ

ٹانکے	سوئی کامبر	دھاگہ کا سائز	کپڑا
۲۰ تا ۱۵ (پلاسٹک کیلہ)	۹ یا ۱۱	باریک مرسرائیزڈ ۱۱۰ تا ۱۵۰ سوئی ۳۰ ریشم	بادمیک کپڑا۔ شیفون۔ ریشی کپڑا پانی سیس۔ ارگنڈی۔ طرائی کاٹ۔ بلل۔ لینن
۱۵ تا ۱۲ (پلاسٹک کیلہ)	۱۱ یا ۱۲	۵۔ مرسرائیزڈ ۸۰ تا ۱۰۰ سوئی ۳۰ تا ۴۰ ریشم	پلکا کپڑا۔ بتستے۔ ارگنڈی۔ جرسی۔ والی آفتہ۔ ریشم۔ کریپ۔ شیفون۔ محمل۔ پلاسٹک فلم۔
۱۵ تا ۱۲	۱۳ یا ۱۴	۵۔ مرسرائیزڈ ۸۰ تا ۱۰۰ سوئی ۳۰ ریشم مصنوعی دھاگہ	دومیانہ کپڑا۔ گنگام۔ پکیل۔ پک لینن۔ چھینٹ۔ سائن۔ کوڈر لائے وغیرہ۔
۱۰ تا ۱۰	۱۶ یا ۱۸	موٹا مرسرائیزڈ ۹۰ تا ۱۰۰ سوئی ۴۰ ریشم	کوت۔ پردوں کے کپڑے وغیرہ۔
۱۰ تا ۹	۱۸	موٹا مرسرائیزڈ ۹۰ تا ۱۰۰ سوئی	موٹا بھاری کپڑا۔ اور کوت صوفوں کا کپڑا۔ کینوس وغیرہ

## سوئیاں



دھاگے کے مطابق صحیح سوئی



دھاگے کی نسبت سے غلط سوئی


غمدہ سلائی اور صحیح کام کے لئے ضروری ہے کہ سوئی بالکل سیدھی اور ہاریک ہو۔ اس طرح کڑا خواب نہیں ہوگا اس کے علاوہ سوئی اتنی معمبوط ہوئی چاہیے کہ کبھی میں دھنے سے مٹنے نہ پایا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سوئی کا ناکہ الیسا ہو جس میں سے دھاگہ گزستہ و رہ بہت جھوٹے اور ہاریک ناکے والی سوئی میں سے موٹا دھاگہ گزار نے تی کوشش میں دھاگہ خراب ہو جائے گا۔ یا سوئی ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے۔

## سوئی تبدیل کرنا

- ۱۔ پہنچ کو اپنی طرف لگایتے یہاں تک کہ سوئی خوب اونچی ہو جائے۔
- ۲۔ سوئی کے پیچ کو ڈھیلا کر کے سوئی زکال لیجئے۔
- ۳۔ نئی سوئی اس طرح لگایتے کہ اس کی چیٹی طرف دایں جانب ہو۔ جہاں تک ہو سوئی کو اپر کی طرف اٹھایتے۔
- ۴۔ اس کے بعد پیچ کو کنس دیجئے۔

## سوئی تبدیل کرنا


### سوئی کی ڈنڈی




ہمیشہ سینگر کی سوئی استعمال کیجیے

سینگر سوئیاں ۱۱۰۹، ۱۱۰۶، ۱۱۰۴ اور ۱۱۰۱ سائز میں دستیاب ہیں۔


## سوئی کے دھاگے کا کچھاؤ



غلط بخوبی



صحیح بخوبی



پھر کی کے دھاگے کا کچھاؤ

دھاگے کے کچھاؤ کو صحیح راستے ٹھریہ

## سوئی کا دھاگہ

سوئی کے دھاگے کے کچھاؤ کا ڈال آپ کو بنانے کے آپ کے پڑھے اور دھاگے کے لئے صحیح کچھاؤ کیا ہونا چاہیے۔ نہیں تو کایہ فائدہ ہے کہ کسی قسم کی خلطی کا امکان نہیں رہتا کیونکہ کچھاؤ کی بیشی کی وجہ سے بخوبی صحیح نہیں آتا۔ دھاگے کا صحیح کچھاؤ معلوم کرنے کے لئے پہلے مطلوبہ سپری کے کسی جھوٹے نکڑے پر آنکھی طور پر سلانی ٹکر کے دیکھیں اگر کڑا سکرتا ہے یا جنگٹ پڑتی ہے تو کچھاؤ کم کر دیں اور اگر شانکے ڈھیلے نہیں تو تھوڑا بڑھا دیں۔


- کچھاؤ بڑھانے کے لئے ڈال کو ادھی نمبر کی طرف کریں۔
- کچھاؤ میں کمی کے لئے ڈال کو کم نمبر کی طرف کریں۔
- صحیح بخوبی وہ ہے جس میں اپر یا پیچے کی طرف دھاگے بالکل صحیح نامنگھے ہوں۔

## پھر کی کا دھاگہ

آپ کو پھر کی کے دھاگے کے کچھاؤ میں کمی بیشی کرنے کی عدم طور پر خودت پیش نہیں آتے گی۔ تیوں تک اکثر اوقات صرف نکلی کے دھاگے کا کچھاؤ درست رکھنا کافی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی وقت پھر کی کے دھاگے کا کچھاؤ درست کرنا پڑے تو اس کے لئے چھوٹا پیچ کسی لیکر پھر کی کے خول پر لگے ہوتے پیچ کو گھلائیے معمولی تیکی حرکت کے نتیجے میں پھر کی کے دھاگے کا کچھاؤ درست ہو جاتے گا۔

- کچھاؤ بڑھانے کے لئے پیچ کو دیں طن گھائیے۔
- کچھاؤ میں کمی کیتے پیچ کو دیں طن گھائیے۔

## دباو میں کمی بیشی کے لئے



دباو میں کمی بیشی کیلئے



ٹانکوں میں کمی بیشی کے لئے

دباو کا پچ کپڑے پر مشین کے پیرو کے دباو میں کمی بیشی کے لئے لگایا گیا ہے۔ پہلے پر صیغہ دباو اسروں نامہ ضروری ہے کہ اس سے سلامی تھیک آتی ہے۔ عموماً بھاری اور موٹے کپڑے کے لئے زیادہ دباو کی ضرورت ہوتی ہے اور سیکھ کپڑے کے لئے کم دباو ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ کپڑے کی ساخت کو بھی محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نرم کپڑے کو کم دباو کی ضرورت ہوتی ہے۔ جبکہ اکٹھے ہوئے کپڑے کیلئے نسبتاً زیادہ دباو ہونا چاہیے اگر کپڑا زیادہ ملائم ہے۔ مثلاً محمل ہے تو اس کے لئے کم دباو رکھا جائے۔

- دباو بڑھانے کے لئے پیچ کو نیچے کی طرف کیتے۔
- دباو کم کرنے کے لئے اپر کی طرف کیتے۔

## ٹانکوں میں کمی بیشی کے لئے



ٹانکوں میں کمی بیشی کا پوزہ دو کام کرتا ہے۔ ایک تو یہ ٹانکوں کی ملبائی کو کنٹرول کرتا ہے اور دوسرا ٹانکوں کی سمت کا تعین کرتا ہے یعنی ٹانکا آگے کی طرف جلتے گا۔ یا پھر کی طرف۔ لیکن درج شدہ نمبر تسلیتی میں کہ ایک اپر میں اتنے ٹانکے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ زیادہ ٹانکوں کا مطلب ہے چھوٹے ٹانکے۔

### ٹانکوں والے پُر زے کا استعمال

- ۱۔ پیچ کو وصلہ اگر کے نیچے لے آئیے۔
- ۲۔ مطلوبہ ٹانکوں کے سینے لیوڑ کو متبرہ جگہ رکھئے۔
- ۳۔ پیچ کو اپر کیتے پہاں تک کہ پلیٹ لیوڑ کے پنچھے حصے سے لگ کر رک جلتے۔
- ۴۔ اب پیچ کو کس دینجے اپنے ٹانکے تک لے لیوڑ کو جہان تک ہو کے اسجا کردیجئے۔ یہ اب اتنے ہی اپنے ٹانکے دیگا۔ جتنے آگے کی طرف ٹانک دے چکا ہو گا۔

## ۳۔ سلاٹی



بخیہ کرنا



بخیہ کی ایسٹا

۱۔ ٹانکوں کی تعداد متعین کرنے والے پرزرے کو مطلوبہ جگہ پر رکھیے۔


۲۔ مشین کا پیراٹھا کرسوئی کو اس طرح نیچے لایجے کہ وہ پرزرے میں نصف اپنچ تک داخل ہو جائے۔




۳۔ پریمیچے آئیے اور ٹانکے والے پرزرے کو اونچا کر دیجئے۔ پرزرے کے کنارے تک الٹامان کا لگائیں۔ تاکہ سلاٹی پکی ہو۔

۴۔ ٹانکے والے پرزرے کو اپنچا کر دیجئے۔ اور سلاٹی شروع کر دیجئے۔



سیدھی کے دران کپڑے کو سخا منہ کا طریقہ  
 بیشتر کپڑوں کو سلائی کے دران میں مشین کے پرے کے پاس سخانا اور سخانا کافی ہوتا ہے۔ جیسا کہ تصویر  
 میں دکھایا گیا ہے۔ البتہ بعض کپڑے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں مضبوطی کے ساتھ سخانا پڑتا ہے۔  
 ہر یک کپڑوں مثلاً ریشم، لیس، ٹرانی کاٹ وغیرہ کو معمول طور پر سخانا کافی ہے۔  
 پچکدار کپڑوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ جس طرف ان میں پچک ہو اُس سمت میں سلائی کرتے وقت مضبوطی سے  
 سخا میں لیکن دوسری سمت سلائی کرتے وقت عام روائی طریقہ شیک ہے۔



کپڑے کو سخانا





کپڑے کو مضبوطی کیسا تھو سخانا



### بجیہے ختم کرنا

۱۔ پڑتے کے کنارے تک سلاٹ کر کے بجیہے ختم کرنا چاہیئے۔

۲۔ ٹانکے والے پر زے کو جہاں تک ہو سکے اونچا کیجیے اور بجیہے کے آخری حصے کو پکارنے کے لئے پیچھے کی طرف سلاٹ کیجیے۔




۳۔ پہتی کو اپنی طرف گھا کر سوئی کو خوب اونچا لے جائیے

۴۔ مشین کا پیراٹھیئے کردا انکال لیجیے اور دھاگہ کاٹنے والے آئے سے دھاگہ کاٹئے۔ اب ٹانکے والے پر زے کو بچا کر کے آگے سلاٹ کیجیے۔

## گولائی میں سلاٹی

کندھا یا گلا سیتے وقت آپ کو اکنڑ گولائی میں سلاٹی کرنے پڑتی ہے۔ اس کے لئے آپ وہی طریقہ اختیار کریں جو یہی سلاٹی میں ہوتا ہے البتہ


یہ ضروری ہے کہ آپ چھپتے ٹانکے لگائیں کیونکہ اس طرح آپ کی سلاٹی میں زیادہ لیکچ اور مصبوبی پیدا ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ سیدھے بجھے میں فی ایچ بارہ ٹانکے لگاتے ہیں تو گولائی میں سیتے وقت پنرو سے بیس ٹانکے لگائیں۔



گولائی میں سلاٹی

## بیرونی سلاٹی

بیرونی سلاٹی سے لباس یا کوٹ کی سلاٹی میں خوبصورت پیدا کی جاسکتی ہے۔ سچاری اور موٹے کڑے پر ایسی سلاٹی اچھی ہوتی ہے۔ ٹنکے کردن پر بھی اگر ایسی سلاٹی ممتاز طور پر کی جائے تو اس سے اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے اور سلاٹی بھی خوب پختہ ہوتی ہے۔ خصوصاً کارل جیسوس اور کنارڈن پر بیرونی سلاٹی بہت اچھی لگتی ہے۔



بیرونی سلاٹی

## ڈاٹ ڈالنا


ڈاٹ دو طریقوں سے ڈالی جاسکتی ہے ایک سارہ سلاٹی اور دوسرا مسلسل سلاٹ کے ذریمہ۔




سادہ طریقہ

### سادہ طریقہ

- ۱۔ چھوٹی طرف سے سلاٹ شروع کر کے نوک کی طرف نے جائیں۔
- ۲۔ پکڑ سے آگئے تک سلاٹی جاری رکھیں تاکہ آدمد سے پون اچ رہا گا باہر نکل آئے۔
- ۳۔ جہاں سلاٹی ختم ہو وہاں دھاگے میں گہر لگادیں



مسلسل سلاٹی کیلئے دھاگہ ڈالنا



مسلسل سلاٹی شروع کرنا


## مسلسل سلاٹی سے ڈاٹ ڈالنا

یہ طریقہ خاص طور سے باریک کپڑوں پر ڈاٹ ڈالنے میں مفید ہے۔ اس کے علاوہ کپڑوں پر بروڈنی سلاٹی کرتے ہوئے اس طریقے سے ڈاٹ ڈالنا مزید نجات حصورتی پیدا کرتا ہے۔

- ۱۔ سوئی میں سے دھاگہ نکال دیں۔
- ۲۔ پھر کی کے دھاگے کو سوئی میں داییں سے بائیں طرف نکالیں اور نکلی کے دھاگے سے گہر لگادیں۔
- ۳۔ دھاگہ نکلی پر لپیٹیے جائیں یہاں تک کہ گہر نکلی کے قریب پہنچ جائے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ نکلی اور پھر کی کے درمیان دھاگے میں جھوول نہ رہے۔
- ۴۔ اب ڈاٹ کی نوک سے سلاٹی شروع کر کے چھوٹی طرف لاٹیں اور پکڑ کرنے کیلئے الٹی سلاٹی کریں۔

## ۳۔ آزاد سِلائی

آزاد سِلائی کے لئے آپ مشین کا پیرا استعمال نہیں کرتے۔ اور کٹبے کی حرکت کو کشیدہ کاری کے فرم کی مدد سے خود کنٹرول کرتے ہیں۔ مشین کا پیرنے کالئے اور کور پلیٹ لگانے کے بعد آپ کی مشین آزاد سِلائی کے ذریعہ رفوا اور کشیدہ کاری کے لئے تیار ہے۔



### تیاری

#### پیرنے کالانا

- ۱۔ سوچ کو خوب اونچائے جائیے اور پیر کو اونچا کیجئے
- ۲۔ پیر کے پیچ کو ڈھپلا کیجئے (پیچ کو باہر نکالنے کی مدد نہیں)
- ۳۔ پیرنے کال دیجئے۔ پیرنے کو دوبارہ نکالنے کے لئے اُسے واپس اپنی جگہ کر دیجئے۔

#### کور پلیٹ لگانا

- ۱۔ سِلائی پلیٹ کو کھویلے اس بات کا خیال رہے کہ پیر اونچا کیا ہوا ہو۔
- ۲۔ کور پلیٹ کو چامل پلیٹ کے اوپر ستر کا دیجئے۔
- ۳۔ سِلائی پلیٹ بند کر دیجئے۔

## کشیدہ کاری کے فریم کی مدد سے رفو

- ۱۔ پکڑنے کو جس جگہ سے روکنا ہو اس کے پھٹھے ہوتے۔ مثین کو معمولی کے مطابق چلاتے ہوئے ایک طرف سے دوسری طرف سلاٹ کرتے جائیں۔ فریم کو اس کے ساتھ ساتھ زیریں ہائیں طرف سے بالائی ہائیں طرف حرکت دیتے جائیں۔ فرم کی آہنے حرکت سے چھوٹے ٹانکے لگیں گے۔ اور تیرتی حرکت سے ٹانکے ڈرے ہوتے جائیں گے۔ سلاٹ قریب قریب اور پر اپر کریں جب کھلی جگہ پر ہو جائے تو اگر ہائی ٹانکے شرفاً غرباً گئے تھے تو دوسری مرتبہ شمال جنوب اسلاٹ کریں۔
- ۲۔ پکڑنے کو اس طرح فریم پر چڑھائیں کہ روٹلب حصہ درہبان میں آجائے۔
- ۳۔ ٹانکے میں کی بیشی والے پرے کو اس کے شنگاف کے وسط میں رکھیں۔
- ۴۔ پکڑا سوٹی کے نجیلے آئیں اور پر لکڑاول کو نیچے کریں۔
- ۵۔ سوٹی کے دھانچے کو ہائی ہائی ٹانکے سے پکڑیں۔ پسیکو اپنی طرف گھامیں اور پھر کی کے دھانچے کو باہر نکال لیں۔ دو یوں دھانگوں کو پکڑ کر سوٹی کو پکڑنے میں داخل کریں۔



## ٹغر سے اور ڈیزائن بنانا

- اگر آپ کوئی طغرا بنا چاہیں یا مثلاً بچے کے لباس  
یا قمیص پر کوئی نمونہ یا ڈیزائن بنانے کی خواہش ہو  
 تو آپ آزاد سلائی کے ذریعے بناسکتے ہیں۔
- ۱۔ پکڑے کو سوٹی کے نیچے لائیں اور پیر کنٹرول کرنے والے  
 آئیں کو نیچے کر دیں۔
  - ۲۔ سوٹی کے دھنگے کو بایس ہاتھ میں آہنگی سے پکڑیں  
 ہجھنی کو اپنی طرف ٹھکارائیں اور ہجھنی کے دھنگے کو بایس  
 نکال لیں اور دونوں دھاگوں کو پکڑا کر سوٹی کو پکڑے  
 میں داخل کر دیں۔
  - ۳۔ ہدے کسی دوسرے کرٹے پر نمونہ بنائیں تاکہ آپ کو  
 ٹانکوں کی لمبائی اور وقفنوں کے متعلق صحیح المازہ  
 ہو سکے۔
  - ۴۔ پکڑے کے سیدھی طرف نمونے کا خاکہ بنائیں۔
  - ۵۔ اگر کہ ڈا نزم یا ڈھیلا بننا ہوا ہے تو اس کے نیچے ذرا  
 کرکے کرٹا یا ارگنڈی لگادیں۔
  - ۶۔ کپڑے کو کثیرہ کاری کے فیکر میں اچھی طرح کس  
 دین۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ نمونہ درمیان  
 بین رہے۔
  - ۷۔ ٹانکوں والے پرزرے کو درمیان بین رکھیں۔



ٹغرے اور ڈیزائن بنانا

## ۵۔ میٹین کی صفائی اور دبکہ بھال


آپ کی میٹین نہیں تھیں اور پاپلڈر یا سکن لفیس اور ناڑک آلات پر مشتمل ہے۔ اور اگر آپ اس کی مناسبت زیکرے کا محل اور صفائی کرتے رہیں گے۔ تو یہ سالمہ سامان تک آپ کے لئے کارامد رہے گی۔ میٹین کو کوب اور کتنی مرتبہ صاف کرنا چاہئے اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اسے کتنا استعمال کرتے ہیں اور میٹین کس جگہ رکھی ہوئی ہے۔ بہر حال تو تقریباً یہی کی جاتی ہے کہ آپ اپنی میٹین کو اکثر استعمال کرنے کے اور مندرجہ ذیل بڑا بات اسی کے مطابق ہیں۔ لیکن آگر آپ میٹین کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یا بہت گرم جگہ یا مرطوب جگہ میٹین رکھی جاتی ہے تو اسے اور زیادہ صفائی کی ضرورت ہوگی۔


احتنام :۔ اس بات کا خیال رہے کہ اگر میٹین بھی سے چلانی جاتی ہے تو صفائی شروع کرنے سے پہلے اس کا پلٹ نکالیں۔

### صفائی اور نیل ڈالنا


دو تین ہفتونوں کے وقفے سے صفائی کرتے رہیں۔ پیرولی حصوں پر سے دھاگے اور رووال صاف کر کے کسی زم پکڑ سے نصیر میں تیز کے لشان سے تلاہ کئے ہوئے پروں کو صاف کریں۔ ان میں دھاگے کا یور۔ دھاگہ کسے والا پرزو سوئی سے والدیج دیغہ شامل ہیں۔ اگر صورت سمجھیں تو میٹین کے پیرولی حصے صاف کر کے لئے پکڑ کر کوڑا گیا کریں لیکن کوئی صابون یا پورہ استعمال نہ کریں۔

سامنے کی پلٹ اور جامد پلٹ پٹاکر برش سے صفائی کریں شمل کا ڈھکنا کھول کر پھر کی نکال دیں اور انہوںی حصوں کو برش سے صاف کریں۔






سامنے کی پیٹ اور جامد پیٹ ہشکران تمام جگہوں میں ایک ایک قطہ سنج کا خیل ڈالئے۔  
 • سامنے کی پیٹ کے اندر کی طرف دکھائی ہوئی جگہیں  
 • شعلہ ریس  
 • مشین کے اوپر دکھائی ہوئی جگہیں  
 مشین کو تیل دینے کے بعد روپ کپڑے پر کچھ دیر سلاں کریں تاکہ فالتیل صاف ہو جائے۔



مشین میں تیل ڈان

## ہر دو یا تین ٹینے کے بعد

- میشین کو صاف کریں اور تیل دیں جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے۔
- میشین کو کھول کر اس کے پچھے حصے میں تصویر میں دکھائی ہوئی جگہوں میں سنگر تیل کا ایک ایک قطرہ ڈالیں۔
- اگر کچھ عرصہ بیکار ٹپری رہنے کے بعد میشین چلانے میں بھاری محسوس ہو تو اس میں مٹی کا تیل ڈالیں اور میشین کو تیزی کے ساتھ چلائیں پھر اسے صاف کر دیں اور اس کے بعد سنگر تیل ڈالیں۔



میشین کے پچھے حصے میں تیل ڈالنا

اگر میشین کو استعمال نہ کرنا ہو اور کچھ عرصے کے لئے رکھنا مطلوب ہو تو اسے خوب اچھی طرح صاف کر کے دھاگے اور رواف ویزو دو تکریں۔ تمام کھلے پرزوں اور سائنس کی پیٹ کے اندر وہی پرزوں کو سنگر کے تیل میں بھگوئے ہوئے برٹش سے خوب صاف کریں تاکہ وہ زنجستے محفوظ رہیں۔

## چند مفید اشارے

اگر سوئی ٹوٹ جائے تو یہ دیکھئے کہ  
سوئی ٹپڑھی تو نہیں

دھاگہ کسنے والا پرزہ زیادہ سخت تو نہیں  
مشین کا پیکسساہوا ہے

کپڑے کے مطابق سوئی صحیح سائز کی ہے  
آپ سلانی کے دوران کپڑے کو کھینچنے تو نہیں رہے  
اگر سوئی کا دھاگہ ٹوٹ جاتا ہو تو یہ دیکھئے کہ

سوئی میں دھاگہ ٹھیک طرح ڈالا گیا ہے  
دھاگہ کسنے والا پرزہ زیادہ سخت تو نہیں

سوئی سیدھی اور تیز ہے  
سوئی دھاگے کے مطابق صحیح سائز کی ہے

اگر پھر کا دھاگہ ٹوٹ جائے تو یہ دیکھئے کہ  
پھر کی کا دھاگہ کسنے والا پرزہ زیادہ سخت تو نہیں  
شتل ریس میں دھاگہ یار و داں پھنسنا ہوا نہیں

اگر مشین ٹاپ دیتے لگے یعنی ٹانکے نہ پکٹے تو یہ دیکھئے کہ


سوئی ٹھیک طرح لگی ہے اور سیدھی اور تیز ہے  
سوئی دھاگہ کی مناسبت سے صحیح سائز کی ہے

اگر ٹانکے ڈھیلے آئیں تو یہ دیکھئے کہ

مشین میں دھاگہ ٹھیک طرح ڈالا ہوا ہے  
نکی کے دھاگے اور پھر کی کے دھاگے کو کسنے والے پرزے ایک  
جیسے کے ہوئے ہیں  
سوئی دھاگے کی مناسبت سے صحیح سائز کی ہے۔

## فہرست

۹	دھاگہ ڈالنا	بوبن
۷	سلاں کی تیاری	پھرک کا دھاگہ باہر نکالنا
۵	ایکڑک موڑ کا استعمال	پھرک نکالنا
۸	پیر کی مشین کا استعمال	پھرک واپس ڈالنا
۵	ہاتھ کی مشین کا استعمال	مشین میں دھاگہ ڈالن
۲۰	پیر نکالنا	بوبن کمیں
۱۳	رباؤ میں کمی بیشی	بوبن میں دھاگہ ڈالنا
۳	اہم پرے	مشین کی صفائی اور دیکھ بھال
۱۲	ٹانگوں والے پرے کا استعمال	صفائی اور تیل دیت
۲۶	چند مفید اشارے	گولائی میں سلاں
۱۵	بجیہ کرنا	رنو کرنا
۱۴	بجیہ ختم کرنا	ڈاٹ
۱۵	بجیہ کی ابتداء	مسلسل سلاں سے ڈاٹ ڈالنا
۱۲	ٹانگوں میں کمی بیشی کے لئے	سوئی اور دھاگے کا صحیح انتخاب
۱۳	دھاگے کے کھواو کو صحیح رکھنے کا طریقہ	کور پلیٹ لگانا
۱۳	بوبن کا دھاگہ	آزاد سلاں
۱۳	سوئی کا دھاگہ	سلاں کے دوران کپڑے کو تحفہ منے کا طریقہ
۹۶	دھاگہ ڈالنے کا طریقہ	طغے اور ڈیزائن بنانا
۱۸	بیرونی سلاں	سوئیان
		سوئی تبدیل کرنا



## سِنگر گارنٹی

ہم اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ ہر سِنگر سلائی میشن پوری احتیاط کے ساتھ تیار کی جاتی ہے اور گاہک کے باہم فروخت کرتے وقت بالکل درست حالت میں استعمال کے قابل ہوتی ہے عام حالات میں معمول کے مطابق ہریلو استعمال کے دوران دیکھ بھال اور احتیاط کے باوجود اگر کوئی پرمنہ خراب نسلکے یا اس میں کوئی نقص ہو تو اسے مفت تبدیل کر دیا جائے گا۔

اس گارنٹی کا اطلاق اُن پرنسپل پر ہے جو کثرت استعمال کی وجہ سے گھس کر شراب ہو جائیں یا استعمال میں بے احتیاطی کی وجہ سے خراب ہوں یا سِنگر کے نمائندے کی بجائے کسی اور شخص سے میشن کو جیسا کی کو شرک کے دوران پرنسپل سے خراب کر دیتے گئے ہوں یا ایسے پُر زے سے جو سِنگر سیونگ میشن پکنی نے سپلائی میں لے ہوں۔

میشن کے پُر زوں کے متعلق مندرجہ بالا گارنٹی کے علاوہ ہم اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ تاریخ خرید سے ایک سال تک ضرورت پڑنے پر ہمارے آدمی ہرثین کا مفت معافہ کر کے خود ری دیکھ بھال کرتے رہیں گے۔

یہ گارنٹی صرف اس میشن کے لئے ہے جو سِنگر سیونگ میشن پکنی سے خریدی گئی ہو گارنٹی کی مراعات حاصل کرنے کے لئے فروخت نامہ یا انقدر سیدیش کرنی ہوگی۔  
مندرجہ بالا امور کے منافی سمجھوتے کا لعدم تصور کئے جائیں گے۔

## سِنگر سیونگ میشن پکنی

# بِنْجَر


## بِنْجَر مشین

بِنْجَر مشین اور بِنْجَر ایک منٹ پر قسم کی بنائی کے لئے انہیں مودودی ہیں۔ انہیں اگر طیوار کا دبारی خود تون کی بنائی کے جدید ترین اصولوں پر تیار کیا گیا ہے۔ بِنْجَر مشین میں اڈل۔ ۸۱۰ سب سے تیاراہ مقبول ہے۔ ماذل ایس کے ۳۲۲ اس سلسلہ کی جدید ترین بِنْجَر مشین ہے۔ اس میں ایک الیا خود کرنے والے موجود ہے جس سے نہ تو بنائی کے وقت خانوں کا حساب رکھنا پڑتا ہے اور نہ یہ سوریوں کا اختاب کی وجت کافی پڑتا ہے۔


### چند اہم خصوصیات :-

- ۱۔ اس مشین کو چنان انتہائی آسان ہے۔ ایک دس سالہ بچہ بھی عمومی سی مشق کے بعد اس سے کام لے سکتی ہے۔
- ۲۔ بنائی میں کسی عزیز بھی مختلف طرزیاں کاڑھے جاسکتے ہیں۔
- ۳۔ موسم گرم کے ملہیات اور کئی قسم کی دوسرا چیزیں بنائی جاسکتی ہیں۔
- ۴۔ مشین میں مختلف ضروری ساز و سامان اور پر زے رکھنے کی خاصی گنجائش موجود ہے۔
- ۵۔ مشین کے ساتھ بنائی کا خاکہ بھی دیا جاوہ ہے۔ جس سے مبوسات کی تیاری بہت آسان ہو جاتی ہے۔ اور خانے گھنٹے کی زحمت بھی نہیں کرفی پڑتی صرف خاکہ پر نظر رکھنا ہی کافی ہے۔
- ۶۔ مشین کے ساتھ تمام ضروری فاضل پر زے اور جام ہلایات پشتمنی تاب دی جاتی ہے جس میں مخفف نمونے پختہ میں
- ۷۔ قائم پر زے انتہائی عدو اور نفیس بنائے گئے ہیں اور ان کی ہر طرح جاچ پڑتاں کی گئی ہے۔
- ۸۔ فروخت کے بعد ہر ہرین سروں کی سہولت موجود ہے۔

ماذل ۸۱۰



ماذل ایس کے ۳۲۲



مفت تربیت اور مشین کی کارکردگی ملاحظہ کرنے کیلئے بِنْجَر کی دکان پر تشریف لا یئے۔